

WOODECO

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podają do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanych jako „zakłady zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej”.

1. Oznaczenia prowadzącego zakłady / adresy zakładów

Woodeco Wieruszów sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 10 98-400 Wieruszów	Woodeco Grajewo sp. z o.o. ul. Wiórowa 1 19-203 Grajewo
--	---

2. Potwierdzenie, że zakłady podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonali zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Woodeco Wieruszów sp. z o.o. oraz Woodeco Grajewo sp. z o.o. dokonały zgłoszenia zakładów właściwym organom, tj. Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony Środowiska oraz Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Zakłady Woodeco w Wieruszowie i w Grajewie posiadają opracowane i wdrożone Programy Zapobiegania Awariom (PZA). Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń. Prowadzący zakłady przekazali Programy Zapobiegania Awariom właściwym organom.

3. Opis działalności zakładów

W zakładach Woodeco Wieruszów sp. z o.o. oraz Woodeco Grajewo sp. z o.o. prowadzona jest produkcja płyt drewnopochodnych. Spółki są producentami płyt wiórowych surowych i uszlachetnionych (płyty laminowane, oklejane, obrzeża, folie). Podstawowa działalność Spółek, sklasyfikowana jest jako 16.21.Z czyli produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna.

W procesach produkcyjnych na terenach obu zakładów wykorzystywany jest formaldehyd tj. jego wodny roztwór zwany formaliną. Formalina jest stosowana jako substrat do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych i melaminowo-formaldehydowych, służących do impregnacji papierów dekoracyjnych, stosowanych do uszlachetniania płyt wiórowych.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Formaldehyd (synonimy: aldehyd mrówkowy, metanal, formalina)

Numer CAS 50-00-0

Numer WE 1272/2008 (CLP)

Rodzaje stwarzanego zagrożenia: Carc. 1B, Muta. 2, H350, H341, H331, H301, H311, H314, H317

Stosowane środki ostrożności:

- przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
- nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
- stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

WOODECO

- natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem
- w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) - natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
- w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie, natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem
- w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Ostrzeżenie o awarii przemysłowej będzie realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej po otrzymaniu zawiadomienia od prowadzącego zakład o wystąpieniu awarii.

Osoby zaalarmowane powinny zachować się zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. nie zbliżać się do rejonu zagrożenia i nie blokować dojazdu służbom ratowniczym
2. przebywając na terenie otwartym:
 - zwróć uwagę na kierunek wiatru,
 - opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 - postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 - chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,
3. przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:
 - zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne,
 - wysłuchiwać nadawanych komunikatów dot. zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 - wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 - wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
 - uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną
 - przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
 - przygotować się do ewentualnej ewakuacji,
 - zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
 - po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne,
 - zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.