



Instrukcja
Zasady wykonywania prac
przez firmy zewnętrzne

WOODECO

Stron 18

ID/PNR: W-00055 / P22 Zarządzanie BHP

Wersja: 5.0

Sporządził: D.Borys, K.Ramatowska

Zatwierdził: Karolina Maciuszonek

Data: 02.01.2025

Obszar obowiązywania: GRA; MDF; WIE, TSL, WE

KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA

PODWYKONAWCY

Wymagania dotyczące organizacji prac
na Terenie zakładów Grupy
WOODECO

1. STOSOWANE POJĘCIA I DEFINICJE	3
2. ZAGROŻENIA I OGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA.....	3
2.1. GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE ZAKŁADU.....	3
2.2. OGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA, SZKOLENIE BHP	4
2.3. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE KONTROLI I REAGOWANIA W ZAKRESIE BHP I PPOZ	4
2.4. ZAKAZ PALENIA I ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO ŹRÓDŁA OGNIA	5
2.5. ZAKAZ SPOŻYWANIA I WNOSZENIA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.....	5
2.6. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK.....	5
2.7. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE	6
3. PRACOWNICY PODWYKONAWCY.....	6
3.1. EWIDENCJA PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCY	6
3.2. WEJŚCIE / WYJŚCIE PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCY NA TEREN WOODECO	6
3.3. ZASADY PORUSZANIA SIĘ (PIESZO) PO TERENIE WOODECO I ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW	6
3.4. WERYFIKACJA POSIADANYCH UPRAWNIEŃ, SZKOLEŃ OKRESOWYCH I BADAŃ LEKARSKICH	7
3.5. NADZÓR NAD BEZPIECZNYM WYKONYWANIEM PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW	7
3.6. ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE ROBOCZE I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ	7
4. POJAZDY, SPRZĘT ORAZ SUBSTANCJE UŻYWANE PRZEZ PODWYKONAWCĘ	8
4.1. WJAZD I ZASADY RUCHU SAMOCHODAMI I INNYMI POJAZDAMI	8
4.2. WNOSZENIE SPRZĘTU, NARZĘDZI, URZĄDZEŃ.....	9
4.3. WNOSZENIE I STOSOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH.....	9
5. ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ I ZASOBÓW WOODECO	9
5.1. STOŁÓWKA, JADALNIA, UMYWALNIE I WC	9
5.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA I SPRĘŻONE POWIETRZE.....	10
5.3. NARZĘDZIA, URZĄDZENIA, MASZYNY WOODECO	10
6. SZCZEGÓLWNE WYMAGANIA WYKONYWANIA PRAC.....	10
6.1. PLANOWANIE, ORGANIZACJA PRAC ORAZ OZNAKOWANIE MIEJSCA PRACY	10
6.2. OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PLANOWANĄ PRACĄ.....	10
6.3. DOPUSZCZENIE DO REALIZACJI PRAC.....	11
6.4. PRACE SZCZEGÓLWNIE NIEBEZPIECZNE.....	11
6.5. PRACE Z SUBSTANCJAMI I PREPARATAMI CHEMICZNYMI	12
6.6. PRACE Z BUTLAMI GAZOWYMI I APARATAMI SPAWALNICZYMI	12
6.7. MATERIAŁY WYBUCHOWE I PROMIENIOTWÓRCZE.....	12
6.8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I WYBUCHOWE ORAZ PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE	12
7. WYPADKI, PIERWSZA POMOC, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE	13
8. OCHRONA ŚRODOWISKA	13
8.1. WYMAGANIA OGÓLNE.....	13
8.2. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI	14
8.3. POSTĘPOWANIE ZE ŚCIEKAMI	14
8.4. ZAGROŻENIA INNE.....	14
9. INNE	15
9.1. FOTOGRAFOWANIE, NAGRYWANIE	15
9.2. GOŚCIE PODWYKONAWCÓW	15
9.3. SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW	15
9.4. WYNOSENIE/WYWOŻENIE MATERIAŁÓW NIE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ PODWYKONAWCY, KRADZIEŻE.....	15
9.5. OCENA PODWYKONAWCÓW W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA.....	15
10. KARY ZA ŁAMANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ PODWYKONAWCÓW	15
11. WAŻNE KONTAKTY TELEFONICZNE.....	18
12. ZAŁĄCZNIKI	18

1. Stosowane pojęcia i definicje

Zleceniodawca – pracownik grupy Woodeco uprawniony do kontaktów z Podwykonawcą w ramach prowadzonych przez tego Podwykonawcę prac określonych w umowie/kontrakcie.

Koordynator (Przedstawiciel) Zleceniodawcy – upoważniony przez Zleceniodawcę pracownik grupy Woodeco, który sprawuje bezpośrednią kontrolę nad realizacją prac określonych w umowie z Podwykonawcą. Koordynator upoważniony jest do przerywania prac w sytuacji zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Pracownik ten dopuszcza Podwykonawcę do realizacji prac oraz sprawuje kontrolę nad wykonywaną przez podwykonawcę pracą przez cały czas jej trwania aż do momentu odbioru pracy przez Zleceniodawcę.

Podwykonawca – dostawca usług działający na Terenie zakładów grupy Woodeco. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy lub osoby działające w jego imieniu zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w tej instrukcji oraz wszelkich innych wymogów określonych przez Koordynatora Zleceniodawcy.

Teren Woodeco – Tereny zakładów Woodeco Grajewo sp. z o.o., Woodeco Wieruszów sp. z o.o., Woodeco MDF sp. z o.o., Woodeco TSL sp. z o.o., Woodeco sp. z o.o. będące własnością w/w spółek lub wynajmowane od osób trzecich.

Koordynator Podwykonawcy – osoba działająca w imieniu Podwykonawcy wyznaczona do sprawowania kontroli wykonawcy prac na Terenie Woodeco. Koordynatorzy są wyznaczani osobno dla poszczególnych prac. Osoba Koordynatora wskazana jest w umowie/kontrakcie z Podwykonawcą

2. Zagrożenia i ogólne wymagania bezpieczeństwa

2.1. Główne zagrożenia występujące na terenie zakładu

- Transport technologiczny, kołowy (samochody ciężarowe, osobowe, wózki widłowe, ładowarki) transport kolejowy
- Przemieszczające się i ruchome elementy maszyn/urządzeń
- Materiały łatwopalne
- Urządzenia pod napięciem
- Gorące powierzchnie
- Niebezpieczne substancje chemiczne
- Zagrożenia wybuchowe (strefy zagrożenia wybuchem) i pożarowe
- Instalacje i środki gaśnicze
- Uderzenie przez spadające materiały, narzędzia
- Hałas
- Pył

2.2. Ogólne wymogi bezpieczeństwa, szkolenie BHP

Podczas wykonywania prac nie wolno narażać siebie ani innych pracowników na wypadki i urazy.

Pracownik Podwykonawcy przebywając w miejscu pracy, a także na terenie całego zakładu, winien zachowywać podwyższoną ostrożność w zakresie poruszania się oraz wykonywania czynności związanych z pracą. Nieostrożność oraz niedbalstwo i lekkomyślne zachowanie stanowią przyczynę większości wypadków przy pracy.

Pracownik Podwykonawcy zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich oznaczeń oraz stosowania się do ostrzeżeń umieszczonych w miejscu pracy.

Zabronione jest samowolne opuszczanie stanowiska pracy w celu innym aniżeli podyktowany niezbędną potrzebą i wyłącznie po upewnieniu się, że opuszczenie stanowiska nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia. Opuszczenie stanowiska pracy musi zostać uprzednio zgłoszone bezpośrednio przełożonemu.

Zabronione jest poruszanie się po terenie oznaczonym jako strefa niebezpieczna, a nadto poza wyznaczonymi ciągami komunikacji, chyba, że poruszanie się takie odbywa się na wyraźne polecenie przełożonego i wyłącznie pod warunkiem upewnienia się co do braku zagrożeń albo wykonywane jest w ramach obowiązków pracowniczych związanych z powierzonym stanowiskiem.

Pracownik Podwykonawcy powinien bezwzględnie stosować się do sygnałów ostrzegawczych i alarmowych, a także poleceń pracowników zakładowej służby BHP.

Pracownik Podwykonawcy przystępując do pracy powinien upewnić się, iż nie zachodzą przeszkody psychiczne, motoryczne, zdrowotne lub innego rodzaju okoliczności wyłączające możliwość bezpiecznego wykonywania przez niego pracy. Pracownik powinien w szczególności zwrócić uwagę na ewentualne skutki uboczne zazywanych lekarstw oraz innych substancji, które mogą wpływać w sposób negatywny na zdolności psychomotoryczne pracownika oraz zdolności do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy.

Pracownik Podwykonawcy powinien zgłosić przełożonemu wszelkie okoliczności i informacje, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo w trakcie wykonywania pracy. W szczególności wymagane jest zgłoszenie wszelkich niedyspozycji, kontuzji i zranień.

Pracownik Podwykonawcy winien upewnić się, iż wykorzystywana przez niego odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej nie są uszkodzone i nie powodują zagrożenia przy wykonywaniu pracy.

W przypadkach szczególnych zagrożeń (np. pandemia, sytuacja awaryjna) pracownicy Podwykonawcy mają obowiązek poddania się i przestrzegania innym zasadom bezpieczeństwa wprowadzonym na terenie zakładów Woodeco.

Szkolenie BHP i ppoż jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników Podwykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania prac na Terenie Woodeco, wszyscy pracownicy Podwykonawcy mają obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego zasad bhp i ppoż. obowiązujących w zakładzie. Szkolenia takie prowadzone są przez osoby zlecające/nadzorujące pracę podwykonawcy, lub pracownika służby BHP. Dopuszcza się także możliwość przeszkolenia przez podwykonawcę jego pracowników na podstawie dostarczonej przez Woodeco niniejszej Księgi bezpieczeństwa podwykonawcy. **Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest podpis na dokumencie „Oświadczenie pracowników Podwykonawców o przeszkoleniu BHP” (zał.).**

2.3. Uprawnienia i obowiązki dotyczące kontroli i reagowania w zakresie bhp i ppoż

Podwykonawca jest uprawniony i zobowiązany informować swoich przełożonych oraz Koordynatora Zleceniodawcy bądź Zleceniodawcę o stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zaistniałych zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska oraz o wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

Zleceniodawca, Koordynator Zleceniodawcy, Kierownicy i osoby kierujące wydziałami, na obszarze których prowadzone są prace, Służba BHP i PPOŻ Zleceniodawcy, Służba Ochrony Mienia oraz Zakładowa Służba Ratownicza mają prawo do kontroli przestrzegania przez pracowników Podwykonawcy zasad bhp i ppoż. obowiązujących na Terenie Woodeco. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanowić może podstawę do: przerwania prac, wydania stosownych zaleceń względnie do usunięcia pracowników Podwykonawcy z Terenu Woodeco, wymierzenia kary regulaminowej (patrz pkt. 13) oraz do rozwiązania umowy z Podwykonawcą.

2.4. Zakaz palenia i zakaz używania otwartego źródła ognia

Palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów na Terenie Woodeco, poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami, jest zabronione. Pracownicy Podwykonawcy nieprzestrzegający zakazu karani będą zakazem wstępu na Teren Woodeco. Zakaz wstępu obowiązywać będzie minimum do końca terminu wykonywania prac objętych danym zleceniem/umową.

Na Terenie Woodeco na wielu obszarach występuje zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W związku z tym **zabronione jest używanie otwartego ognia** (wszędzie). Prace pożarowo niebezpieczne, np.: spawanie elektryczne i gazowe, cięcie elektryczne i gazowe, cięcie i szlifowanie szlifierkami kątowymi, praca palnikami z otwartym płomieniem, używanie sprzętu grzewczego o wysokiej temperaturze są dozwolone jedynie po uzyskaniu **pisemnego zezwolenia wykonania prac**. Zezwolenia wydają osoby uprawnione przez Zleceniodawcę. Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne należy zarejestrować w Zakładowej Służbie Ratowniczej (Grajewo) i w Służbie Ochrony Mienia (Wieruszów) lub innych miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę.

2.5. Zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających

Spożywanie na Terenie Woodeco alkoholu, środków odurzających i narkotyzujących, a także wejście na Teren Woodeco osób pod wpływem w/w środków jest zabronione.

Pracownicy Podwykonawcy zobowiązani są do poddawania się kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, podczas przebywania, wchodzenia i wychodzenia z Terenu Woodeco, jak również na wezwanie osoby uprawnionej do monitorowania pracy Podwykonawcy.

Potwierdzone przez Służbę Ochrony Mienia próby wejścia lub przebywanie na Terenie Woodeco pracowników Podwykonawców będących pod wpływem alkoholu (powyżej 0,0 promila w wydychanym powietrzu) będzie się wiązało z:

- koniecznością niezwłocznego opuszczenia terenu Woodeco
- zakazem wejścia pracownika Podwykonawcy na Teren Woodeco (Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego wejścia takiego pracownika na Teren Woodeco),
- karą finansową wymierzoną dla Podwykonawcy – zgodnie z taryfikatorem kar.

Zakaz wstępu obowiązywać będzie minimum do końca terminu wykonywania prac objętych danym zleceniem/umową.

2.6. Czystość i porządek

W rejonie prowadzonych prac Podwykonawca musi utrzymywać czystość i porządek. Odpady oraz materiały/narzędzia należy sprzątać na bieżąco a także po każdym dniu pracy oraz zawsze gdy stanowią zagrożenie.

Wszystkie stosowane przez Podwykonawcę urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania, itd., muszą posiadać odpowiednie i aktualne atesty/przeglądy, nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób przebywających w sąsiedztwie prowadzonych prac, muszą być używane/montowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie przez osoby mające stosowne uprawnienia.

Wszelkie wycieki substancji do gruntu lub/i kanalizacji burzowej należy niezwłocznie usunąć i zgłosić Koordynatorowi Zleceniodawcy.

Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę mienia Podwykonawcy pozostawionego bez nadzoru na Terenie Woodeco.

2.7. Podstawowe środki ochronne

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy, przebywający na Terenie Woodeco są zobowiązani do noszenia odzieży roboczej zapewniającej widoczność: kamizelek odblaskowych względnie odzieży roboczej, z widocznymi, czystymi, nie zniszczonymi pasami odblaskowymi szerokości 40-50 mm. Przebywając na terenie Magazynów Surowca Drzewnego, Magazynu WYROBÓW Gotowych oraz na pracujących instalacjach produkcyjnych wymagane jest także noszenie obuwia roboczego oraz **kasków ochronnych**.

Inne środki ochrony indywidualnej (okulary, przyłbice, ochronniki słuchu, rękawice, odzież i obuwie specjalistyczne, szelki) są wymagane w miejscach występowania zagrożeń. Podwykonawca odpowiada za ustalenie właściwych środków ochronnych oraz ich udostępnienie swoim pracownikom.

3. Pracownicy Podwykonawcy

3.1. Ewidencja pracowników Podwykonawcy

Przed przystąpieniem do pracy Podwykonawca sporządza imienną **Listę pracowników** oraz pracowników swoich podwykonawców. Lista stanowi podstawę do wystawienia przez Zleceniodawcę przepustek uprawniających do wejścia na Teren Woodeco. Wzór listy pracowników:

LISTA PRACOWNIKÓW			
Nazwa firmy:			
Zleczone zadanie:			
Termin wykonania zadania:			
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania ze strony firmy:			
Osoby wykonujące zadanie:			
Lp.	Imię nazwisko	Funkcja	Uprawnienia
1			
2			
3			

3.2. Wejście / wyjście pracowników Podwykonawcy na Teren Woodeco

Każdy pracownik Podwykonawcy musi posiadać Przepustkę (tymczasową – „papierową” lub stałą – tzw. karta dostępu). Przepustka jest podstawą do wpuszczenia / wypuszczenia pracownika Podwykonawcy na Teren Woodeco przez Służbę Ochrony Mienia.

Przepustki są wydawane na wniosek Zleceniodawcy lub Koordynatora (Przedstawiciela) Zleceniodawcy dla osób przeszkolonych, na podstawie listy – „Oświadczenia pracowników podwykonawców o przeszkoleniu bhp” (zał). Po wykonaniu prac Podwykonawca zwraca Zleceniodawcy przepustki stałe. Osoby nie przeszkolone nie są wpuszczane na teren zakładu i nie dostają przepustek.

Przy okazaniu Przepustki Służba Ochrony Mienia może żądać okazania dokumentu tożsamości.

3.3. Zasady poruszania się (pieszo) po Terenie Woodeco i zasady korzystania z telefonów

Pracownicy Podwykonawcy mogą poruszać się pieszo wyłącznie:

- po obszarze, na którym wykonują prace zleczone
- w miejscach, w których posiadają swoje pomieszczenia socjalne

Zabrania się przebywania Pracowników Podwykonawcy w miejscach, w których nie wykonują zleczonej pracy.

Poza obszarem prowadzenia prac pracownicy Podwykonawcy mogą się poruszać pieszo jedynie po wyznaczonych drogach komunikacyjnych (chodniki, droga wyznaczona białą linią) lub jeżeli to konieczne lewą stroną jezdni w miejscach gdzie nie ma wyznaczonych szlaków komunikacji pieszej.

Na terenie Woodeco występuje zagrożenie kontaktu z pojazdami osobowymi, ciężarowymi, transportem technologicznym kołowym i szynowym. Należy zachować szczególną ostrożność zbliżając się do skrzyżowań, przejść przez drogę, pracujących czy poruszających się pojazdów (np. przy przechodzeniu w pobliżu wózków

widłowych pracujących w magazynie i na placu załadunkowym a także sprzętu technologicznego pracującego na składzie surowca drzewnego).



Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych podczas chodzenia. Jeżeli potrzebujesz odebrać telefon, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu. Nie chodź, nie prowadź pojazdu (stój w miejscu) podczas rozmowy, pisania/czytania wiadomości. Po skończonej rozmowie telefonicznej/przeczytaniu wiadomości – zanim ponownie ruszysz w drogę – upewnij się, czy to bezpieczne dla Ciebie i dla innych.

Podwykonawcom zabrania się poruszanie się po terenie Woodeco rowerami, motocyklami, itp.

3.4. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich

Pracownicy Podwykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, szkolenia okresowe oraz specjalistyczne uprawnienia, adekwatne do czynności wykonywanych w ramach zleconego zadania i obsługiwanych maszyn/urządzeń. Kserokopie w/w dokumentów Podwykonawca ma obowiązek przedstawić Zleceniodawcy przed przystąpieniem do wykonania prac.

3.5. Nadzór nad bezpiecznym wykonywaniem prac przez Podwykonawców

Zleceniodawca, Koordynator Zleceniodawcy, Służba BHP i PPOŻ, Zakładowa Służba Ratownicza i Służba Ochrony Mienia oraz Kierownicy i osoby zarządzające wydziałami Zleceniodawcy mają prawo weryfikować stosowanie zasad bezpieczeństwa przez pracowników Podwykonawcy.

3.6. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej

Podwykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy) a także do przeszkolenia w zakresie właściwego stosowania w/w środków.

Brak stosowania przez pracowników Podwykonawcy odpowiednich środków ochrony może być podstawą do przerwania prac przez osoby sprawujące nadzór nad bezpiecznym wykonywaniem prac.

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy, przebywający na Terenie Woodeco są zobowiązani do noszenia odzieży roboczej zapewniającej widoczność: kamizelek odblaskowych względnie odzieży roboczej, z widocznymi, czystymi, nie zniszczonymi pasami odblaskowymi szerokości 40-50 mm.

4. Pojazdy, sprzęt oraz substancje używane przez Podwykonawcę

4.1. Wjazd i zasady ruchu samochodami i innymi pojazdami

Wjazd samochodów i innych pojazdów (zwyżki, podnośniki, dźwigi, koparki, itp.) Podwykonawcy na Teren Woodeco musi być wcześniej uzgodniony z Ze Zleceniodawcą, który wystawia przepustkę na wjazd pojazdu. Przepustka jest zdeponowana u Służby Ochrony Mienia na bramach głównych zakładów.

Na Terenie Woodeco obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów:

- do 20 km/h - na zewnętrznych drogach zakładowych
- do 5 km/h – wewnątrz obiektów.

Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych podczas obsługi i prowadzenia pojazdów.

Na zewnętrznych drogach zakładowych obowiązują zasady ruchu drogowego. Na Terenach placów surowca drzewnego oraz magazynów wyrobów gotowych obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo przejazdów ładowarek, żurawi, wózków załadowniczych i innego sprzętu transportowego używanego w ramach działalności prowadzonej przez Woodeco.

Każdorazowy wjazd Podwykonawcy pojazdem do hal Magazynu Wyrobów Gotowych i na Plac-Magazyn Surowca Drzewnego (droga wjazdu/przejazdu, miejsce postoju, sposób ogrodzenia miejsca pracy) należy uzgodnić z gospodarzem obszaru.

Pojazdy wykorzystywane do prac wykonywanych na ciągach komunikacyjnych a także pojazdy wjeżdżające do hal Magazynu Wyrobów Gotowych muszą mieć włączone światła ostrzegawcze (lampy ostrzegawcze błyskowe, „koguty” ,flary), aby zapobiec kolizji z innymi pojazdami.

Na Terenie Woodeco znajdują się wyznaczone miejsca postoju pojazdów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się postój pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone - po uzgodnieniu z Koordynatorem Zleceniodawcy. Stawiając pojazd poza miejscem wyznaczonym nie wolno blokować bram przeciwpożarowych dróg ewakuacyjnych, dostępu do hydrantów itp.

Szczegółowe zagadnienia związane z zasadami ruchu pieszych, rowerzystów oraz pojazdów na Terenie Woodeco zawiera instrukcja „**Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych**”.

Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów wjeżdżających na Teren Woodeco. Pojazdy lub inny sprzęt samojezdny Podwykonawcy, niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrzzakładowego oraz zagrażający środowisku naturalnemu zostaną usunięte z Terenu Woodeco. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska (np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych) odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań spoczywa na Podwykonawcy (patrz punkt 8). Kosztami działań wykonywanych przez Zakładową Służbę Ratowniczą lub Służbę Ochrony Mienia obciążany jest Podwykonawca

Woodeco zastrzega sobie także prawo do odmowy wjazdu pojazdów i innego sprzętu samojezdnego Podwykonawcy z w/w względów.

Na Terenie Woodeco zabrania się przeprowadzania napraw, sprzątnia oraz mycia pojazdów.

Na terenie zakładów Woodeco są zainstalowane video rejestratory pomiaru prędkości oraz kamery.

4.2. Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń

Podwykonawca każdorazowo uzgadnia z Koordynatorem Zleceniodawcy ilości i rodzaje wnoszonego lub wwożonego sprzętu, narzędzi i urządzeń na Teren Woodeco.

Przed wejściem na Teren Woodeco, Podwykonawca sporządza pisemny wykaz ilości i rodzajów wwożonego sprzętu, narzędzi i urządzeń. Przy każdorazowym wjeździe / wyjeździe z Terenu Woodeco, Podwykonawca udostępnia wykaz pracownikom Służby Ochrony Mienia.

Używane przez Podwykonawcę sprzęt, narzędzia, urządzenia muszą być sprawne i we właściwym stanie technicznym. Niesprawne technicznie, stwarzające zagrożenie dla użytkownika lub innych oraz zagrażający środowisku naturalnemu sprzęty, narzędzia, urządzenia zostaną usunięte z Terenu Woodeco. Woodeco zastrzega sobie także prawo do odmowy wwiezienia/wniesienia sprzętu z w/w względów.

4.3. Wnoszenie i stosowanie substancji i preparatów chemicznych

Podwykonawca informuje i uzgadnia ze Zleceniodawcą lub Koordynatorem Zleceniodawcy rodzaje i ilości wnoszonych / wwożonych na Teren Woodeco substancji i preparatów chemicznych.

Wraz z informacją o rodzajach i ilościach planowanych do zastosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, Podwykonawca przedkłada Koordynatorowi Zleceniodawcy „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”, sporządzone w języku polskim.

Pracownicy Podwykonawcy stosujący substancje i preparaty chemiczne na Terenie Woodeco muszą znać: właściwości niebezpieczne substancji i preparatów chemicznych, znać i posiadać właściwe środki ochrony oraz znać sposoby udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji i preparatów.

Podwykonawca zabezpiecza właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie przez swoich pracowników.

Zleceniodawca, Koordynator Zleceniodawcy, Służba BHP i PPOŻ. Zleceniodawcy, pracownicy Zakładowej Służby Ratowniczej oraz osoby Kierujące Wydziałami Zleceniodawcy mogą żądać od Podwykonawcy okazania:

- kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych stosowanych w trakcie realizacji prac,
- dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników Podwykonawcy z zagrożeniami dla zdrowia i życia jakie niesie za sobą stosowanie substancji i preparatów chemicznych.

Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania przewidzianych w kartach charakterystyki substancji i preparatów chemicznych odpowiednich substancji lub materiałów neutralizujących (np. sorbenty, maty sorbcyjne i filtrujące, itp.). Koszty ewentualnej neutralizacji substancji i preparatów chemicznych ponosi Podwykonawca.

5. Zasady korzystania z infrastruktury socjalnej i zasobów Woodeco

5.1. Stołówka, Jadalnia, Umywalnie i WC

Na Terenie Woodeco Podwykonawca może zorganizować miejsca spożywania posiłków dla swoich pracowników po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Pracownicy Podwykonawcy mogą również korzystać z istniejącej na Terenie Woodeco stołówki. Wyjście pracowników Podwykonawcy na posiłek poza Teren Woodeco odbywać się może wyłącznie przez przejścia osobowe na bramach zakładu.

Na terenie Woodeco Podwykonawca może korzystać z umywalni i toalet, które są do tego celu przez Zleceniodawcę wyznaczone. Zabronione jest korzystanie z innych niż wyznaczone umywalni i toalet.

5.2. Energia elektryczna, Woda i Sprężone powietrze

Podwykonawcy może być udostępnione korzystanie z zakładowej sieci energetycznej po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Podwykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie przewody, zgodnie z obowiązującymi normami.

Podwykonawcy może być udostępnione korzystanie z zakładowej sieci wodociągowej oraz sieci sprężonego powietrza po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Podwykonawca - chyba, że uzgodniono inaczej.

5.3. Narzędzia, Urządzenia, Maszyny Woodeco

Podwykonawca może używać narzędzi, urządzeń oraz maszyn będących własnością Woodeco wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zleceniodawcy i tylko wówczas, jeżeli Podwykonawca ma pracowników mających uprawnienia (jeżeli wymagane) i przeszkolenie w używaniu używanego sprzętu. Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn odbywa się wówczas na odpowiedzialność Podwykonawcy.

6. Szczegółowe wymagania wykonywania prac

6.1. Planowanie, organizacja prac oraz oznakowanie miejsca pracy

Podczas planowania, organizacji, i prowadzenia prac Podwykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia czynności wykonywanych przez pracowników Woodeco oraz innych Podwykonawców przebywających na danym obszarze i w rejonie sąsiadującym z miejscem wykonywania prac.

Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się u Koordynatora Zleceniodawcy czy zaplanowana praca znajduje się w Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych na Terenie Woodeco wymagających pisemnych poleceń, a jeżeli tak – uzyskać pisemne zezwolenie jej wykonania.

Miejsca wykonywania prac przez Podwykonawcę muszą być oznakowane w odpowiedni sposób (tablice informacyjne, tablice informujące o zagrożeniach) oraz zabezpieczone skutecznie przed wstępem osób postronnych, w tym pracowników Woodeco (taśma ostrzegawcza, bariery zabezpieczające, itp.). **Wprowadzone zabezpieczenia mają być widoczne w dzień i w nocy** tak by zabezpieczać przed nieumyślnym wejściem czy wjazdem w rejon zagrożenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób zabezpieczania miejsc pracy wykonywanych na poziomie innym niż „zero” – tak aby **chronić przez zagrożeniami osoby mogące się znaleźć w miejscach poniżej/powyżej** miejsca wykonywania prac.

Pojazdy wykorzystywane do prac wykonywanych na ciągach komunikacyjnych a także pojazdy wjeżdżające do hal Magazynu Wyrobów Gotowych muszą mieć włączone światła ostrzegawcze (lampy ostrzegawcze błyskowe, „koguty”, flary), aby zapobiec kolizji z innymi pojazdami.

6.2. Ocena ryzyka związanego z planowaną pracą

Pracownicy Podwykonawcy są zobowiązani każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, do dokładnego i szczegółowego oszacowania ryzyk związanych z planowaną pracą. Należy wziąć pod uwagę zagrożenia generowane przez używane materiały i narzędzia (także zagrożenia związane z masą własną narzędzia), zagrożenia generowane przez inne osoby pracujące na danym terenie, stan infrastruktury w miejscu pracy, zagrożenia wynikające z warunków pogodowych, inne zagrożenia które mogą wystąpić przy wykonywaniu prac w zespołach dwu lub więcej osobowych, ryzyka związane z wykonywaniem prac niestandardowych, w przestrzeniach gdzie jest mało miejsca, trudnodostępnych a także w pobliżu ciągów komunikacyjnych, itp.

Ocenę Ryzyka pracownicy Podwykonawcy są zobowiązani powtórzyć (ponownie przeprowadzać) każdorazowo gdy zmieniają się warunki (inna część dachu, inny rodzaj prac, inna pogoda, inny zespół osób wykonujących prace).

Po zidentyfikowaniu zagrożeń pracownik podwykonawcy zobowiązany jest jasno i precyzyjnie ustalić co jest potrzebne aby wyeliminować zagrożenia lub je zminimalizować do poziomu akceptowalnego (środki organizacyjne, techniczne, środki ochrony indywidualnej – jak i kiedy je używać, procedury pracy). Dopiero zapewnienie sobie wszystkich niezbędnych środków (narzędzi, sprzętu, procedur organizacyjnych) a także wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących bezpiecznego wykonania pracy stanowi podstawę do bezpiecznego wykonania pracy. By nie pominąć/niedoszacować ryzyk zaleca się przeprowadzanie procesu identyfikacji i oceny ryzyka w zespołach co najmniej dwuosobowych.

Ocenę Ryzyka należy dokumentować, jeżeli dotyczy prac szczególnie niebezpiecznych – dokument powinien być dostępny dla pracowników Podwykonawcy w miejscu wykonywania pracy.

6.3. Dopuszczenie do realizacji prac

Podwykonawca może przystąpić do rozpoczęcia prac dopiero po spełnieniu następujących warunków:

- zweryfikowaniu w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych (w tym pożarowo-niebezpiecznych) Woodeco czy zlecona praca wymaga pisemnego zezwolenia i dodatkowych środków bezpieczeństwa
- zweryfikowaniu u Koordynatora Zleceniodawcy, czy miejsce wykonywania prac znajduje się/nie znajduje się w strefie zagrożenia wybuchem
- zweryfikowaniu u Koordynatora Zleceniodawcy czynników na jakie zagrożeni będą pracownicy Podwykonawcy i przygotowaniu niezbędnych środków ochrony indywidualnej/zbiorowej
- wyznaczeniu koordynatora
- dokonaniu stosowanych uzgodnień ze Zleceniodawcą
- przygotowaniu i wygradzeniu stanowiska pracy
- dokonaniu oceny ryzyka
- oraz dopuszczeniu do realizacji prac przez Zleceniodawcę.

Jeżeli dojdzie do przerwania prac przez upoważnionego pracownika Woodeco, wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji przez Zleceniodawcę lub Koordynatora Zleceniodawcy.

6.4. Prace szczególnie niebezpieczne

Podwykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac powinien zweryfikować u Koordynatora Zleceniodawcy jakie prace zostały określone w Woodeco jako szczególnie niebezpieczne, jaki jest tryb dopuszczenia do ich wykonania oraz zasady bezpiecznej realizacji.

Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu przez Podwykonawcę **pisemnego polecenia wykonania prac**. Prace szczególnie niebezpieczne obejmują na przykład:

- prace na wysokości
- prace w zagłębieniach i kanałach
- prace w przestrzeniach zamkniętych (zbiorniki, reaktory, itp.)
- prace pod wysokim napięciem
- prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, napawanie, lutowanie i cięcie metalu palnikami gazowymi lub łukowo-elektrycznie; podgrzewanie powierzchni za pomocą palników, lamp lub opalarek; podgrzewanie środków bitumicznych jak lepik, smoła itp.; przyklejanie pap termozgrzewalnych; cięcie i szlifowanie szlifierkami kątowymi)

6.5. Prace z substancjami i preparatami chemicznymi

W przypadku prac na instalacjach na Terenie Woodeco gdzie używane lub magazynowane są substancje i preparaty chemiczne, przed przystąpieniem do wykonywania prac Podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania wszystkich swoich pracowników z kartami charakterystyki substancji i preparatów chemicznych oraz z obowiązującymi na Terenie Woodeco instrukcjami postępowania z substancjami chemicznymi. W/w karty charakterystyki oraz Instrukcje udostępnia Zleceniodawca lub Koordynator Zleceniodawcy.

6.6. Prace z butlami gazowymi i aparatami spawalniczymi

Butle gazowe, aparaty spawalnicze oraz aparaty do cięcia metali muszą być eksploatowane i składowane w sposób określony odpowiednimi przepisami (pozycja pionowa, właściwe zabezpieczenie przed upadkiem, zabezpieczenie przed zabrudzeniem, czynnikami atmosferycznymi, itp.).

Miejsca przechowywania butli należy uzgodnić ze Zleceniodawcą lub Koordynatorem Zleceniodawcy.

6.7. Materiały wybuchowe i promieniotwórcze

Zabronione jest wnoszenie / wwożenie materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Ewentualne odstępstwa wymagają zgody Zleceniodawcy.

6.8. Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe oraz prace pożarowo niebezpieczne

Na Terenie Woodeco zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji ludzi. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon lub wybuch.

Prace pożarowo-niebezpieczne można prowadzić jedynie po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.

Na terenie Woodeco strefy zagrożenia wybuchem są wyznaczone i oznakowane. Na terenie zakładów przemysłowych Woodeco występują strefy zagrożenia wybuchem gazów i strefy zagrożenia wybuchem pyłów. Zakazany jest wstęp do stref zagrożenia wybuchem podczas pracy (na ruchu).

Podwykonawca ma obowiązek zabezpieczenia prac pożarowo – niebezpiecznych za pomocą własnego sprzętu ppoż. (gaśnica lub hydronetka wodna, koc gaśniczy, rozwinięty od hydrantu odcinek węża zakończonego prądownicą).

Zabronione jest ograniczanie lub uniemożliwianie dostępu do:

- gaśnic oraz instalacji przeciwpożarowych
- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających (klapy przeciwybuchowe)
- źródeł wody używanej do celów przeciwpożarowych
- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami
- wyjść ewakuacyjnych
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz zaworów instalacji gazowej.

W przypadku zaistnienia pożaru Podwykonawca zobowiązany jest podjąć działania w celu jego likwidacji oraz winien zaalarmować niezwłocznie: wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia, Zleceniodawcę, Koordynatora (Przedstawiciela) Zleceniodawcy, kierownika wydziału produkcyjnego Woodeco, Zakładową Służbę Ratowniczą lub inspektora bhp i ppoż. Woodeco.

W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego użycie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, inne) nie jest niczym ograniczone. Sprzęt przeciwpożarowy jest umieszczony w oznaczonych miejscach i winien być wykorzystywany tylko do gaszenia pożarów.

Użycie podręcznego sprzętu gaśniczego przez Podwykonawcę musi zostać zgłoszone Zleceniodawcy lub Koordynatora Zleceniodawcy (celem uzupełnienia).

7. Wypadki, pierwsza pomoc, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Każdej osobie, która uległa wypadkowi na Terenie Woodeco należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy.

W razie wystąpienia wypadku przy pracy na Terenie Woodeco Podwykonawca ma obowiązek:

- zapewnić niezwłocznie pomocy osobie, która uległa wypadkowi
- zabezpieczyć miejsce wypadku
- zawiadomić o wypadku Zleceniodawcę, Koordynatora Zleceniodawcy, służbę bhp lub Służbę Ochrony Mienia.

W razie wypadku użycie podręcznego sprzętu pierwszej pomocy nie jest niczym ograniczone. Sprzęt jest umieszczony w oznaczonych miejscach i winien być wykorzystywany tylko do udzielania pierwszej pomocy. Użycie sprzętu musi zostać zgłoszone Zleceniodawcy lub Koordynatora Zleceniodawcy celem uzupełnienia. Przy każdej apteczce na Terenie Woodeco znajduje się lista osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wezwanie karetki pogotowia należy zgłosić któremukolwiek pracownikowi Woodeco lub Służbie Ochrony Mienia (cel: ułatwić i wskazać służbom ratunkowym jak najkrótsza drogę do poszkodowanego)

Jeżeli w czasie wypadku doszło do sytuacji, gdy inne osoby są zagrożone Podwykonawca zobowiązany jest zaalarmować niezwłocznie wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia, a także Zleceniodawcę, Koordynatora (Przedstawiciela) Zleceniodawcy, kierownika wydziału produkcyjnego Woodeco, Zakładową Służbę Ratowniczą lub inspektora bhp i ppoż. Woodeco.

Każdy wypadek przy pracy pracownika Podwykonawcy należy zgłosić Zleceniodawcy, Koordynatorowi Zleceniodawcy lub Służbie Ochrony Mienia.

Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Podwykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.

Tryb postępowania powypadkowego dla wypadków mających miejsce na Terenie Woodeco, należy uzgodnić ze służbą bhp i p.poż. Woodeco. W postępowaniu powypadkowym może brać udział pracownik Woodeco wyznaczony przez Dyrektora Zakładu Woodeco.

Na terenie Woodeco znajdują się defibrylatory. W razie potrzeby należy ich użyć. Jeden z defibrylatorów jest zlokalizowany na portierni (bramie głównej).

Pracowników Podwykonawcy prosi się o zgłaszanie służbie bhp Zleceniodawcy, Koordynatorowi Zleceniodawcy lub Służbie Ochrony Mienia wszelkie zdarzeń, miejsc potencjalnie wypadkowych zaistniałych na Terenie Woodeco. Eliminacja w/w zapobiega powstawaniu wypadków.

8. Ochrona środowiska

8.1. Wymagania ogólne

Podwykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie na Terenie Woodeco prawnych przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie ochrony środowiska.

Obowiązkiem Podwykonawcy, w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej jest przerwać pracę, zabezpieczyć rejon robót oraz powiadomić Zleceniodawcę.

Wszystkie wwożone na Teren oraz użytkowane podczas prac materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.

Podwykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub korzystać z dostępnych sorbentów na Terenie Woodeco. Zużyte sorbenty należy przekazywać do wyznaczonych miejsc na Terenie Woodeco.

Ważne: W uzasadnionych przypadkach Woodeco zastrzega sobie prawo do usunięcia na koszt Podwykonawcy odpadów i ścieków oraz do przeprowadzenia akcji likwidującej zagrożenia powstałe w wyniku prac Podwykonawcy, w tym również do sunięcia niesprawnych pojazdów i maszyn (**patrz pkt 4.1**).

8.2. Postępowanie z odpadami

Zabrania się wrzucania odpadów przemysłowych powstałych w wyniku prowadzenia prac przez Podwykonawcę do pojemników na odpady komunalne, zlokalizowanych na Terenie Woodeco.

Ważne: Zleceniodawca (Woodeco) nie ma możliwości przejęcia odpadu, na który nie mamy pozwolenia lub którego ilość jest znaczna.

O możliwości powstania odpadu Podwykonawca informuje kierownika wydziału lub ochronę środowiska. Podwykonawca uzgadnia z nami sposób tymczasowego ich magazynowania na terenie zakładu oraz wywozu poza teren zakładu z miejsc wytworzenia. Podwykonawca zbiera odpady do odpowiednio opisanych pojemników, palet itp. Podwykonawca zabiera odpady ze sobą.

Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac przez Podwykonawcę stanowią własność Zlecającego, który jest równocześnie wytwórcą tych odpadów. W szczególnych przypadkach wytwórcą odpadów powstałych w czasie prowadzenia prac (np. serwisowych, konserwacyjnych) jest Podwykonawca, który zobowiązany jest do posiadania stosownego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wymagania w zakresie gospodarowania odpadami przez podwykonawcę należy ustalić w umowie lub zleceniu na wykonanie prac. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami.

Przed przekazaniem do miejsc magazynowania odpadów na Terenie Woodeco należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska.

8.3. Postępowanie ze ściekami

Zabrania się wylewania jakichkolwiek nieczystości ciekłych do studzienek kanalizacyjnych, do ziemi i do zbiorników bezodpływowych na Terenie Woodeco.

Podwykonawcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych przez siebie nieczystości ciekłych na zewnątrz Terenu Woodeco w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ścieki wytworzone przez Podwykonawcę na Terenie Woodeco należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do wód i do gruntu lub innego zanieczyszczenia środowiska.

Sposób zabezpieczenia ścieków oraz wskazanie miejsca ich czasowego magazynowania na Terenie Woodeco należy ustalić z działem Ochrony Środowiska.

Koszty działania w celu ewentualnej neutralizacji ścieków przez Woodeco ponosi Podwykonawca

8.4. Zagrożenia inne

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Podwykonawca zobowiązany jest zastosować środek neutralizujący (np. sorbent) przewidziany w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz zebrać substancję do szczelnego i oznakowanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Podwykonawca musi zapewnić we własnym zakresie. Z powstałym w wyniku zebrania środka chemicznego odpadem postępujemy zgodnie z pkt. 8.2 niniejszej instrukcji.

Podwykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu Zakładowej Służby Ratowniczej, Przedstawiciela Zlecającego, Inspektora bhp i ppoż. lub Dział Ochrony Środowiska.

9. Inne

9.1. Fotografowanie, nagrywanie

Fotografowanie i nagrywanie na Terenie Woodeco, a także powielanie dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy.

9.2. Goście Podwykonawców

Wszelkie wizyty gości Podwykonawcy należy uzgodnić ze Zleceniodawcą.

9.3. Szkody spowodowane przez Podwykonawców

Za szkody wyrządzone Zleceniodawcy lub innym Podwykonawcom wykonującym prace na Terenie Woodeco, spowodowane działaniem pracowników danego Podwykonawcy (w tym również jego własnych podwykonawców) odpowiada Podwykonawca.

W przypadku ujawnienia szkody Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych w prawie polskim.

9.4. Wynoszenie/wywożenie materiałów nie będących własnością Podwykonawcy, Kradzieże

Zabrania się wnoszenia i wywożenia z Terenu Woodeco jakichkolwiek materiałów będących własnością Woodeco lub innego Podwykonawcy.

Dopuszcza się możliwość wyniesienia lub wywiezienia materiałów lub towarów z Terenu Woodeco, po przedłożeniu Służbie Ochrony Mienia przepustki materiałowej lub faktury wystawionej przez Zleceniodawcę. Przepustki materiałowe są wystawiane przez Zleceniodawcę lub inną osobę upoważnioną przez Woodeco.

W przypadku nie przestrzegania przez Podwykonawcę powyższego przepisu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnych.

9.5. Ocena Podwykonawców w obszarze bezpieczeństwa

Podwykonawcy są oceniani przez Zleceniodawcę pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań w zakresie bhp i ochrony środowiska w trakcie realizacji prac.

Stwierdzone wielokrotnie przypadki nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań w zakresie bhp i ochrony środowiska w trakcie realizacji prac przez Podwykonawcę, skutkować będzie wykreśleniem Podwykonawcy z listy dostawców usług.

10. Kary za łamanie zasad bezpieczeństwa przez Podwykonawców

Do monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań w zakresie bhp i ochrony środowiska w trakcie realizacji prac przez Podwykonawcę są upoważnieni: Zleceniodawca, Koordynator (Przedstawiciela) Zleceniodawcy, Kierownicy Wydziałów, na obszarze których prowadzone są prace, Służba BHP i PPOŻ Zleceniodawcy, Służba Ochrony Mienia, Zakładowa Służba Ratownicza.

W przypadku stwierdzenia przez ww upoważnione osoby przypadków nie przestrzegania przez pracowników Podwykonawcy obowiązujących przepisów prawnych oraz wymagań niniejszej instrukcji, Zleceniodawca zastrzega

sobie prawo do zastosowania następujących kar:

- wydania Podwykonawcy stosownych zaleceń ustnych lub pisemnych
- przzerwania prowadzonych prac (w przypadku braku dostosowania się do zaleceń ustnych lub pisemnych)
- wydania zakazu wstępu na Teren Woodeco lub usunięcia z niego pracowników Podwykonawcy winnych wykroczeń
- wymierzenia kary regulaminowej
- rozwiązania umowy z winy Podwykonawcy

Podwykonawca podpisując umowę/kontrakt/zlecenie na wykonanie prac na Terenie Woodeco akceptuje poddanie się sankcjom określonym w Taryfikatorze Kar, za wykroczenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem pracowników Podwykonawcy.

Taryfikator poniższy jest integralną częścią umowy/kontraktu/zlecenia:

Taryfikator Kar z dnia 02.01.2025r

(integralna część Księgi Bezpieczeństwa Podwykonawcy Woodeco rev.5 z 02.01.2025)

Lp.	Przewinienie (każdorazowe stwierdzenie)	Wysokość kary w zł
1	Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników realizujących prace na Terenie Woodeco	500 zł
2	Nie stosowanie przez pracowników Podwykonawcy wymaganych środków ochrony indywidualnej (np. ochronniki słuchu, kaski, maski ochronne)	500 zł
3	Niestosowanie przez pracowników Podwykonawcy kamizelek ostrzegawczych, odzieży i obuwia roboczego odpowiedniego do zajmowanego stanowiska i występujących zagrożeń	500 zł
4	Brak nadzoru ze strony Podwykonawcy nad pracownikami	1000 zł
5	Prowadzenie prac na wysokości bez odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed upadkiem (np. szelki, liny)	1000 zł
6	Prowadzenie prac bez odpowiednich uprawnień (np. prace na wysokości, prowadzenie wózka widłowego, prace spawalnicze)	1000 zł
7	Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych podczas wykonywanych prac (np. barierki, siatki, oznakowanie)	1000 zł
8	Poruszanie się pracownika poza wyznaczonym obszarem zleconych prac	500 zł
9	Używanie urządzeń, maszyn, narzędzi niespełniających wymagań BHP (uszkodzonych, niekompletnych) bez wymaganych oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia	500 zł
10	Prowadzenie pojazdów z naruszeniem zasad obowiązujących na Terenie Zakładu (np. nadmierna prędkość, nie stosowanie się do znaków)	500 zł
11	Usuwanie, niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych i informacyjnych, ewakuacyjnych	200 zł
12	Palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami	500 zł
13	Organizowanie i prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów BHP	500 zł
14	Niestosowanie się do poleceń wydawanych przez nadzór Zlecającego oraz Służbę BHP i PPOŻ Zlecającego	1000 zł
15	Przebywanie lub próba wejścia na Teren Woodeco pracownika Podwykonawcy pod wpływem alkoholu	1000 zł
16	Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez stosowanego pozwolenia wydanego przez Zleceniodawcę (lub/i Koordynatora Zleceniodawcy)	1500 zł
17	Składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz w sposób mogący spowodować zanieczyszczenie środowiska	2500 zł
18	Wylewanie ścieków lub substancji chemicznych do gruntu lub kanalizacji zakładu	2500 zł

11. Ważne kontakty telefoniczne

Numery telefonów wewn.	Grajewo (86) 27 29	Wieruszów (62) 78 23
Służba Ochrony Mienia (Brama Główna)	200	224
Służba Ochrony Mienia (Brama Surowca Drzewnego)	279	124
Służba BHP i PPOŻ.	570, 712	333
Ochrona Środowiska	+48 600 209 241	247, 241
Zakładowa Służba Ratownicza	255	-

Straż Pożarna	998 (lub 112)
Pogotowie Ratunkowe	999 (lub 112)
Policja	997 (lub 112)

12. Załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie pracowników Podwykonawców o przeszkoleniu BHP